



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สำนักปลัด โทร. ๐-๔๔๓๘ ๓๖๒๓

ที่ นม ๗๔๐๐๑/- วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการเก็บสถิติและข้อมูลจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... นิต ธิกุลลา

(นางสาวนิต ดังกลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ทกน

(ลงชื่อ).....

(นางสุชาดา เครื่องกลาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ททว

(ลงชื่อ).....

(นางกิตติยา ท่ามา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ความเห็นของนายก อบต.....ทราบ.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายทองปู้ กองเงินกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ลำดับ	ชื่อย่อ	ชื่อ	ตำแหน่ง
๑	๑	นายก อบต.ขามสะแกแสง	นายก อบต.
๒	๒	รองนายก อบต.ขามสะแกแสง	รองนายก อบต.
๓	๓	ปลัด อบต.ขามสะแกแสง	ปลัด อบต.
๔	๔	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๕	๕	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๖	๖	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๗	๗	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๘	๘	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๙	๙	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๐	๑๐	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๑	๑๑	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๒	๑๒	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๓	๑๓	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๔	๑๔	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๕	๑๕	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๖	๑๖	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๗	๑๗	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๘	๑๘	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๑๙	๑๙	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๐	๒๐	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๑	๒๑	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๒	๒๒	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๓	๒๓	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๔	๒๔	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๕	๒๕	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๖	๒๖	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๗	๒๗	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๘	๒๘	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๒๙	๒๙	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.
๓๐	๓๐	สมาชิก อบต.ขามสะแกแสง	สมาชิก อบต.

รูปภาพสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

